

Adenda No. 1
INVITACIÓN PÚBLICA A NEGOCIAR N° GEN.04 -2016

"IMPERMEABILIZACION Y SELLO DE FISURAS EN ALGUNOS TRAMOS DEL CANAL DE CONDUCCIÓN BELMONTE"

1

Se modificará el numeral 6.1 en su aparte 1, quedando así:

6. CARACTERÍSTICAS DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS.

6.1. GENERALIDADES

1. Presentar certificación de trabajos realizados en tanque y canales de conducción de agua, para aplicación de impermeabilizantes e instalación de cintas PVC, refiriéndose a cantidades mayores a 220 ml de instalación de cinta y superior a 200 m² de reparación de infiltraciones.

Se modificará el numeral 11.3 en su aparte 10, quedando así:

11.3. Oferta Técnica.

10. **Certificaciones de Experiencia** en la prestación de servicios en contratos similares a los de esta invitación, celebrados durante los últimos cinco (5) años a nivel Nacional, incluyendo el valor de los mismos. **(Documento Esencial)**. Además de adjuntar las certificaciones se debe diligenciar el formato del Anexo 10. **No se aceptan copias de contratos, órdenes de compra, facturas, acta de liquidación, etc.** únicamente certificados expedidos por cada uno de sus clientes.

Se modifica el numeral 12

12. OFERTA ECONÓMICA.

El oferente deberá presentar su oferta económica, sin olvidarse que todos los gastos que demande los elementos y actividades requeridos con ocasión de la presente invitación, serán asumidos por el oferente que resulte favorecido, la EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA no tendrá más obligación que la de pagar los precios convenidos.

La oferta económica contendrá:

1. Documento de la oferta económica propiamente **-documento esencial-** acompañada del cuadro resumen de costos unitarios señalando especificaciones técnicas, operativas y demás que considere pertinente. El proponente deberá **cotizar todos los ítems** requeridos, de lo contrario su oferta no será tenida en cuenta, conforme al siguiente cuadro:

ITEM	CONCEPTO	UND.	CANT. APROX.	VALOR UNITARIO
1	TRATAMIENTO DE JUNTAS Y FISURAS			
1.1	Conformación de cajuela sección: 20 cm x 1,5 cm.	ml	220,0	

Edificio Torre Central Carrera 10 N° 17 - 35 piso 2 PBX: 3151515 Fax: 3151525

Línea de atención daños y reparaciones: 115

www.eep.com.co - contactenos@eep.com.co


Pereira - Risaralda




1.2	Regularización de superficies sistema: Sikafloor-169 + Sikadur-510 Imprimación: Sikafloor-156 (ancho de 20 cm y espesor de 1,5 cm)	ml	220,0	
1.3	Suministro e instalación sistema: Cinta Sikadur Combiflex H-15	ml	220,0	
1.4	Protección Combiflex nivelación de superficies sistema: SikaTop-122 (sección: 20 cm x 1,0 cm)	ml	220,0	
1.5	Mortero de nivelación de superficies sistema: Mortero 1:2 (sección: 20 cm x 3 cm); imprimación: Sikadur-32 Primer	ml	220,0	
2	REPARACIONES PUNTUALES			
2.1	Reparación puntual de filtraciones en muros (sección: 50 cm x 50 cm, espesor 8cm). Sistema: Xypex Patch and Plug (espesor: 2 cm). Mortero 1:2 de nivelación (espesor: 6 cm).	un	130	
2.2	Reparación puntual de filtraciones en muros (Sección: 25 cm x 25 cm, espesor 8 cm). Sistema: Xypex Patch and Plug (espesor: 2 cm). Mortero 1:2 de nivelación (espesor: 6 cm).	un	150	
2.3	Reparación puntual de hormigueros en muros (sección: 50 cm x 50 cm). Sistema: Mortero 1:2. Imprimación: Sikadur-32 Primer (espesor: 8 cm).	un	200	
2.4	Reparación puntual de hormigueros en muros (sección: 25 cm x 25 cm). Sistema: Mortero 1:2. Imprimación: Sikadur-32 Primer (espesor: 8 cm).	un	200	
COSTO DIRECTO				
ADMINISTRACION			%	
UTILIDAD			%	
IVA / UTILIDAD			16%	
COSTO TOTAL				

Nota aclaratoria: El oferente puede proponer el uso de productos Sika o similar, anexando ficha técnica de los productos y sus proporciones equivalentes.

Cordialmente,



YULIETH PORRAS OSORIO

Represente Legal

EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A. E.S.P



Edificio Torre Central Carrera 10 N° 17 – 35 piso 2 PBX: 3151515 Fax: 3151525

Línea de atención daños y reparaciones: 115

www.eep.com.co – contactenos@eep.com.co

Pereira - Risaralda